

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 285/2012**  
**INGRESO D.O.M. Nº 6384/2012**

LA REINA, 31 DE OCTUBRE DE 2012

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	INMOB. Y CONT. NUEVAPACIFICO SUR LTDA. RUT 77.046.730-6 FONO 5245754
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	INMOB. Y CONT. NUEVAPACIFICO SUR LTDA. RUT 77.046.730-6 FONO 5245754
<b>UBICACIÓN</b>	CARLOS OSSANDON ESQUINA LARRAIN

UTM = \$ 39.649  
 UF = \$ 22.733

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	1,440	0	4		4.553
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	4.553

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	31,440	0	4		117.903
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	117.903

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	639.635	2 %	12.793
-------------------------------	---------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$135.249</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	20/08/2012	20/08/2012	PERMISO SERVIU	12-3481
HASTA	23/08/2012	23/08/2012	DEPTO. TRANSITO	-----
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10042087/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 REPARACION ANILLO Y TAPA, TRABAJO DE EMERGENCIA REGULARIZACIÓN.

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH