

# CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

OBRA NUEVA      LOTE O DFL 2 CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA       SI       No  
 AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2      LOTE O CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA       SI       No  
 ALTERACIÓN       REPARACIÓN       RECONSTRUCCIÓN



DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE :

**LA REINA**

**REGIÓN : METROPOLITANA**

<input checked="" type="checkbox"/>	URBANO	<input type="checkbox"/>	RURAL
-------------------------------------	--------	--------------------------	-------

Nº DE CERTIFICADO
<b>1384</b>
FECHA
<b>03.04.2014</b>
ROL S.I.I
<b>615-17</b>

**VISTOS:**

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
- B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art.144, su Ordenanza General, y el Instrumento de Planificación Territorial.
- C) La solicitud de Recepción Definitiva de Edificación debidamente suscrita por el propietario y arquitecto correspondiente al expediente S.R.D.E.- 5.2.5. y 5.2.6. N° 9408 / 2013
- D) El informe del arquitecto que señala que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones.
- E) El informe favorable de Revisor Independiente que certifica que las obras de edificación se ejecutaron conforme al permiso aprobado. (Cuando corresponda)
- F) Los antecedentes que comprenden el expediente S.P.E.- 5.1.4 / 5.1.6. N° S.P.E. N° 5.124 / 2011.-
- G) Los documentos exigidos en el Arts. 5.2.5. y 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

**RESUELVO:**

1.- Otorgar Certificado de Recepción Definitiva (07) VIVIENDAS de la obra destinada a HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL DE (07) VIVIENDAS SUP: 989 m2  
 ubicada en calle/avenida/camino RAMON LAVAL N° 1465  
 Lote N° ////////// manzana ////////// localidad o loteo //////////  
 sector URBANO de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M. que  
 (urbano o rural)  
 forman parte del presente certificado,

2.- Dejar constancia que el proyecto que se recepciona se acoge a las siguientes disposiciones especiales:  
**DFL 2 / 59 LEY 19.537 COPROPIEDAD INMOBILIARIA.**

Especificar(DFL-2, CONJUNTO ARMÓNICO, BENEFICIO DE FUSIÓN DE TERRENOS, PROYECCIÓN DE SOMBRAS, LEY 19.537 SOBRE COPROPIEDAD INMOBILIARIA, OTROS)

3.- Que la presente recepción se otorga amparado en las siguientes autorizaciones especiales:

//////////

(ART. 121, ART. 122, ART. 123, ART. 124, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones)

Plazos de la autorización //////////

4.- Individualización de Interesados:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO		R.U.T.	
INMOBILIARIA BELMAR Y RIBBA LTDA		77.104.900-1	
REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO		R.U.T.	
JORGE RIBBA GUAJARDO		[REDACTED]	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL de la Empresa del ARQUITECTO (cuando corresponda)		R.U.T.	
//////////		//////////	
NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE		R.U.T.	
IVAN MARCELO MUENA CERDA		[REDACTED]	
NOMBRE del REVISOR INDEPENDIENTE (cuando corresponda)	R.U.T.	REGISTRO	CATEGORIA
//////////	//////////	//////////	//////////



**5.- INDIVIDUALIZACIÓN DE PROFESIONALES**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del CALCULISTA	///////	R.U.T.	///////
PROFESIONAL COMPETENTE	DANIEL GUILLOF DAVIS	R.U.T.	██████████
REVISOR CALCULO ESTRUCTURAL	///////	R.U.T.	██████████

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del CONSTRUCTOR	CONSTRUCTORA BELMAR Y RIBBA LTDA.	R.U.T.	79.987.520-9
PROFESIONAL COMPETENTE	ORLANDO BELMAR TORRES	R.U.T.	██████████

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROFESIONAL COMPETENTE QUE INFORMÓ MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, si corresponde	CONSTRUCTORA BELMAR Y RIBBA LTDA.	R.U.T.	79.987.520-9
PROFESIONAL COMPETENTE	ORLANDO BELMAR TORRES	R.U.T.	██████████

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS (ITO) (cuando corresponda)	///////	R.U.T.	///////
PROFESIONAL COMPETENTE	///////	R.U.T.	///////

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN**

**6.- ANTECEDENTES DEL PERMISO**

PERMISO QUE SE RECIBE	NUMERO	FECHA	SUP. TOTAL (m2)
PERMISO DE EDIFICACION	13.275	24/01/12	989,00
///////	///////	///////	///////
MODIFICACIÓN DE PROYECTO RESOLUCIÓN N°	///////		///////
MODIFICACIÓN DE PROYECTO RESOLUCIÓN N°	///////		///////


MODIFICACIONES MENORES (Art. 5.2.8. O.G.U.C.) (Especificar)						
RECEPCIÓN PARCIAL	SI	NO	X	SUPERFICIE	DESTINO (S)	
Parte a Recepcionar:				///////	///////	

**7.- ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN**

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ART. 5.2.5, 5.2.6., 5.9.2. Y 5.9.3. DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)

DOM	DOCUMENTOS
X	Informe del arquitecto que certifique que las obras se han ejecutado conforme al permiso aprobado, incluidas sus modificaciones.
	Informe del Inspector Técnico de Obras, si corresponde, que señale que las obras se ejecutaron conforme a las normas de construcción aplicables al permiso aprobado.
X	Informe de la empresa, el constructor u otro profesional según corresponda, en que se detalla las medidas de gestión y control de calidad adoptadas en la obra.
	Informe del revisor Independiente.
	Resolución de calificación ambiental del proyecto, cuando proceda. Ley 19.300
X	Libro de Obras.
X	Fotocopia de la patente municipal al día del arquitecto y demás profesionales que concurren en la solicitud.
	Certificado vigente de inscripción del Revisor Independiente, cuando proceda
	Comprobante Total de Pago de Derechos Municipales en caso de haber convenio de pago.
	Documentos actualizados en los que incidan los cambios, cuando corresponda.
	Memoria de cálculo y planos estructurales de las modificaciones, cuando proceda.
	Certificado de Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural.
	Certificado que declare la reposición de pavimentos y obras de ornato en el espacio público que enfrenta el predio, cuando corresponda.
	Comunicación del propietario en que informe sobre los cambios de profesionales, cuando corresponda.
	Otros(especificar)

*[Handwritten signature]*



DOM	CERTIFICADOS	INSTALADOR O RESPONSABLE	ORG. EMISOR	N° CERT.	FECHA
X	Certificado de dotación de agua potable y alcantarillado emitido por la empresa de Servicios Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, según corresponda.	ARNOLDO NUÑEZ RIQUELME IGNACIO OJEDA SILVA	AGUAS ANDINAS	0024798	11-02-2014
X	Documentos a los que se refieren los art. 5.9.2 y 5.9.3 de la OGUC de instalaciones eléctricas interiores e instalaciones interiores de gas, cuando proceda.	MAURICIO CASTILLO PEREIRA MARCELO MELLA CASTRO	TE1 TC6	00913854 00952138	28-08-2013 19-11-2013
	Declaración de instalaciones eléctricas de ascensores y montacargas.				
	Certificado del fabricante instalador de ascensores.				
X	Declaración de instalaciones de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda.	RODRIGO VIADA ARETXABALA	EMPRESA DACLIMA	S/N DECLARACION	Diciembre de 2013
X	Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.	AGNES LEGER AGUILAR VER ANEXO:	DECON UC	506774	16-08-2012
X	Certificado que señale la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta al predio.	BELMAR Y RIBBA.	SERVIU	71	10-02-2014

DOM	PLANOS
	Planos correspondientes a las redes y elementos de Telecomunicaciones, cuando proceda

## 8.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

(ART. 5.2.5, 5.2.6, 5.9.2 Y 5.9.3 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)

DOCUMENTOS ADJUNTOS	INSTALADOR O RESPONSABLE	ORG. EMISOR	N° CERT.	FECHA
Certificado de Dotación de Agua Potable.	ARNOLDO NUÑEZ RIQUELME IGNACIO OJEDA SILVA	AGUAS ANDINAS	0024798	11-02-2014
Certificado de Dotación de Alcantarillado.	ARNOLDO NUÑEZ RIQUELME IGNACIO OJEDA SILVA	AGUAS ANDINAS	0024798	11-02-2014
Declaración de Instalación Eléctrica Interior (Anexo 1)	MAURICIO CASTILLO PEREIRA	TE1	00913854	28-08-2013
Declaración de Instalación Interior de Gas (Anexo C)	MARCELO MELLA CASTRO	TC6	00952138	19-11-2013
Aviso de Instalación y Planos de redes y elementos de telecomunicaciones, cuando corresponda.				
Certificado de Instalaciones de Ascensores y montacargas, cuando proceda				
Certificado de los sistemas electromecánicos o electro hidráulicos, cuando proceda				
Declaración de instalación de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, cuando proceda.				
Certificado de ensaye de hormigones, cuando proceda.	AGNES LEGER AGUILAR VER ANEXO:	DECON UC	506774	16-08-2012

## 9.- MODIFICACIONES MENORES (Art: 5.2.8. O.G.U.C.)

LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O ELIMINAN	
	CONTENIDO
L - 1	Emplazamiento general, 1er nivel general y elevación general norte, cuadro resumen y general de superficies.
L - 2	2do nivel y nivel mansarda general y elevación general sur.
L - 3	Plantas casa tipo A,B,C,D,E,F,G, cuadro y esquema de superficies y corte escantillón.
L - 4	Elevaciones y cortes casa tipo A,B,C,D,E,F,G.
L - 5	Perfil general, planta corte y elevación de caseta guardia, elevación de cierra y esquema de transparencia de cierra

### ANEXO DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS QUE SE ADJUNTAN:

- Formulario solicitud Recepción definitiva de obras N° 9.408 de fecha 31/12/2013, del permiso 13.275/2012.
- Copia simple permiso de edificación 13.275 / 2012 de fecha 21/01/2012 para 07 casa con una superficie total de 989 m2
- Declaración simple S/N de fecha Diciembre de 2013 suscrita por arquitecto patrocinante, art. 5.2.6 OGUC. Obra realizada de acuerdo a permiso edificación N° 13.275/2012..
- Copia simple de patente profesional arquitecto patrocinante Sr. Ivan Muena Cerda folio N° 1211199 del 23.09.2013, RUT 27.718.136 de la Municipalidad de Recoleta.
- Declaración S/N de fecha 13.12.2013, acta de la inmobiliaria cambio de profesional constructor responsable quedando el Sr. Orlando Belmar Torres.
- Declaración S/N de fecha Diciembre 2013, del nuevo profesional constructor responsable Sr. Orlando Belmar Torres.
- Copia simple de patente profesional constructor Sr. Orlando Belmar Torres folio N° 2252903 del 05.07.2013, ROL N° 3-268 de la Municipalidad de La Cisterna.
- Copia título profesional Sr. Orlando Belmar Torres, Constructor Civil Universidad Católica de fecha 19/01/1989.
- Declaración S/N de fecha Diciembre de 2013 de la constructora que determina que la obra se ejecutó de acuerdo a permiso de edificación ejecutado conforme a proyectos de arquitectura y calculo Suscrito Sr. Orlando Belmar Torres.

79

VALIDACIÓN DE LA  
DIRECTOR

- Declaración S/N de fecha diciembre de 2013, suscrito por instalador eléctrico responsable Sr. Mauricio Castillo determinando que las obras se realizaron de acuerdo a proyecto y cumplen con la normativa vigente.
- Declaración S/N de fecha diciembre de 2013, del instalador sanitario responsable Sr. Ignacio Ojeda, determinando que las obras se realizaron de acuerdo a proyecto y cumplen con la normativa vigente.
- Copia simple certificado de título de instalador sanitario responsable de fecha 22.01.2007, instituto ARCOS.
- Informe de medidas de control y gestión de calidad S/N y fecha, suscrito por constructor civil Sr. Orlando Belmar.
- Certificado SEC TE1 general N° 913854 de fecha 28/08/2013, instalador Sr. Mauricio Castillo Pereira por un total de 07 casa y 01 servicios comunes.
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447600 de fecha 05/11/2013 CASA A.
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447602 de fecha 05/11/2013 CASA B.
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447608 de fecha 05/11/2013 CASA D
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447611 de fecha 05/11/2013 CASA E
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447612 de fecha 05/11/2013 CASA F
- Certificado SEC aprobación instalación interior de gas N° 447613 de fecha 05/11/2013 CASA G
- Certificado SEC TC6 por casa, declaraciones interiores de gas:

DIRECCION	Nº CEETIFICADO	FECHA
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - A	952118	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - B	952121	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - C	952129	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - D	952130	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - E	952133	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - F	952136	19/11/2013
RAMON LAVAL N° 1465 CASA - G	952138	19/11/2013

- Acta de recepción áreas verdes (B.N.U.P) de la Dirección de Aseo y Ornato Folio F.A.P. N° 16-12 de fecha 21.11.2013.
- Acta recepción accesos, estacionamientos y obras de mitigación Dirección de Transito Acta N° 10/2013 del 04.07.2013.
- Informes de ensayos oficiales Hormigones:

DIRECCION	CERTIFICADO	NUMERO	FECHA
Ramon Laval N° 1465	Informe ensayo oficial Control Hormigones DECOM Univ. Católica	506774	21/08/2012
	Informe ensayo oficial Control Hormigones DECOM Univ. Católica	502410	05/08/2012
	Informe ensayo oficial Control Hormigones DECOM Univ. Católica	500378	06/06/2012
	Informe ensayo oficial Control Hormigones DECOM Univ. Católica	498838	17/05/2012
	Informe ensayo oficial Control Hormigones DECOM Univ. Católica	498935	18/05/2012

- Informe control de densidades:

DIRECCION	CERTIFICADO	NUMERO	FECHA
Ramon Laval N° 1465	Informe ensayo oficial Control Densidades DECOM Univ. Católica Rellenos bajo fundaciones.	491963	27/02/2012
	Informe ensayo oficial Control Densidades DECOM Univ. Católica Rellenos bajo radier.	491964	27/02/2012
	Informe ensayo oficial Control Densidades DECOM Univ. Católica Rellenos (pumacita), bajo fundación y calle interior.	491630	06/06/2012
	Informe ensayo oficial Control Densidades DECOM Univ. Católica Bases calle interior.	518144	28/12/2012

- Certificado SEC TE2 puesta servicio alumbrado público. N° 999700 de fecha 05/03/2014, instalador Sr. Mauricio Castillo
- certificado N° 0024798 de fecha 11.02.2014 de la Empresa Aguas Andinas, instalación de agua potable y alcantarillado de aguas servidas proyectista Sr. Arnoldo Nuñez Riquelme y contratista Sr. Ignacio Ojeda Silva.
- Certificado SERVIU N°71 de fecha 10.02.2014, de recepción de obras de pavimentación y aguas lluvias acceso vehicular, contratista Sr. Belmar y Riba constructora.
- Libro de obras inicio enero 2012 termino 09.12.2013.
- Copia Certificado de Números de las 07 casa solicitud N° 1707 de fecha 15/03/2012.
- Copia Memorandum N° 713 de fecha 21.11.2013, que remite recepción obras arborización espacio público.
- Acta recepción faenas bien nacional de uso público arbolado y áreas verdes FOLIO F.A.P. N° 16-12 de fecha 21.11.2013.
- Ingreso N° 9408/2013 de fecha 26.03.2014 con la respuesta a las observaciones, adjunta acta respuesta del 17.03.2014.
- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, que adjunta fotografías que responden observaciones de terreno resueltas e informadas en fotografías adjuntas.
- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, limpieza cámaras ductos y redes determinado que se encuentran libre circulación.
- Declaración del propietario y del arquitecto patrocinante que determina que la responsabilidad de las obras realizadas al Interior del conjunto son de responsabilidad del arquitecto patrocinante y propietario eximiendo al municipio de estas.
- Certificado S/N de fecha marzo de 2014, que determina que no existencia de canales de regadío al interior del sitio, suscrito por propietario.
- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, suscrito por Constructora, que determina que las pavimentaciones interiores fueron realizadas de acuerdo a normativa vigente realizados conforme a normativa SERVIU.
- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, suscrito por Constructora, que determina que la solución de aguas lluvias fue realizada mediante drenes y que la solución está basada en manual del MINVU.

*[Handwritten signature]*



- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, suscrito por Constructora, que determina que las cámaras, de uniones domiciliarias y empalmes se encuentran limpias y se verifico infiltración de las mismas, realizadas de acuerdo a normativa.
- Certificado S/N, suscrito por Constructora, que determina tipología de remarcadores de suministro de agua potable y adjunta catálogos y factura 26445 de fecha 10/10/2012.
- Certificado S/N de fecha Marzo 214, por rotulación de cámaras interior del condómino remitiendo fotografías de estos.
- Certificado S/N de fecha Marzo de 2014, suscrito por la constructora que determina que de acuerdo a los ensayos de hormigones realizados, estos cumplen con los diseños de cálculo estructural para todas las casas.
- Certificado S/N de fecha 10.03.2014 de proveedor de vidrios y ventanales, que determina que los vidrios utilizados en todas las casa cumplen con normativa vigente.
- Certificados SEC Sello verde Gas de cada casa:

DIRECCION	CODIGO SELLO
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - A	VC - 621321
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - B	VC - 621322
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - C	VC - 621323
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - D	VC - 621324
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - E	VC - 621325
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - F	VC - 621326
RAMON LAVAL Nº 1465 CASA - G	VC - 621327

- Certificado S/N de fecha Diciembre de 2013, instalador de equipos de aire acondicionado de todas las casas fue instalado y recepcionado de acuerdo a normativa vigente, empresa Daclima.
- Copia boletas puesta en servicio instalaciones domiciliarias de energía eléctrica.
  - Copia plano solución aguas lluvias del condominio, empresa constructora.
  - Copia 02 planos proyecto pavimentaciones exteriores condominio ingresado y aprobado por el SERVIU Metropolitano.
  - Copia de 05 planos eléctricos de todo el condominio, instalador Sr. Mauricio Castillo Pereira.
  - Copia de 01 plano eléctrico corrientes débiles de todo el condominio, instalador Sr. Mauricio Castillo Pereira.
  - Copia de 01 plano eléctrico corrientes alarmas de todo el condominio, instalador Sr. Mauricio Castillo Pereira.
  - Copias planos proyecto aprobado de agua potable y alcantarillado (02 láminas), instalador Sr. Arnoldo Nuñez Riquelme
  - Copia planos 05 láminas firmadas arquitectura (planos as built) con modificaciones menores según detalle:
- a) **L1 = Emplazamiento general, 1er nivel general y elevación general norte, cuadro resumen y general de superficies.**
- Actualización de viñeta, la cual se identifica para Recepción Final.
  - Actualización nomenclatura de identificación de casas y estacionamientos.
- b) **L2 = 2do nivel y nivel mansarda general y elevación general sur.**
- Actualización de viñeta, la cual se identifica para Recepción Final.
  - Refleja modificación de tabiquería interior en casa "G" sector dormitorio pequeño 2° nivel y sector área estar 3° nivel mansarda.
- c) **L3 = Plantas casa tipo A,B,C,D,E,F,G, cuadro y esquema de superficies y corte escantillón.**
- Actualización de viñeta, la cual se identifica para Recepción Final.
  - Se incorporan de forma ilustrativa e independiente en esta lámina las modificaciones de tabiquería interior en casa "G" sector dormitorio pequeño 2° nivel y sector área estar 3° nivel mansarda.
- d) **L4 = Elevaciones y cortes casa tipo A,B,C,D,E,F,G.**
- Actualización de viñeta, la cual se identifica para Recepción Final.
- e) **L5 = Perfil general, planta corte y elevación de caseta guardia, elevación de cierro y esquema de transparencia de cierro.**
- Actualización de viñeta, la cual se identifica para Recepción Final.
  - Actualización en caseta de guardia en su baño interior, se modifica acceso y distribución de artefactos sanitarios de esta.
  - En dibujo de elevación de cierro, se actualiza modificación en área de apertura de reja portón de acceso vehicular del condominio.



NOTA : (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DEL CERTIFICADO).

**OTROS CERTIFICADOS:**

SE RECEPCIONA CONJUNTO HABITACIONAL DE SIETE (07) VIVIENDAS Y 01 PORTERIA (SERVICIOS COMUNES), DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE: **989,00 m2.**

	1º PISO	2º PISO	MANSARDA	SUPERFICIE TOTAL:
RAMON LAVAL Nº 1465 – A CASA - 1	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – B CASA - 2	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – C CASA - 3	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – D CASA - 4	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – E CASA - 5	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – F CASA - 6	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 – G CASA - 7	56,00 m2	59,00 m2	25,00 m2	140,00 m2
RAMON LAVAL Nº 1465 SERVICIOS COMUNES	9,00 m2	-----	-----	9,00 m2
<b>SUPERFICIE TOTAL:</b>	<b>401,00 m2</b>	<b>413,00 m2</b>	<b>175,00 m2</b>	<b>989,00 m2</b>

- a) URBANIZACION SERVIU CALLES Y VEREDAS PROYECTO SERVIU CERTIFICADO Nº 71 DE FECHA 10/02/2014, CERTIFICADO DE RECEPCION DE LAS OBRAS (ACCESO VEHICULAR Y VEREDA), CALLE RAMON LAVAL Nº 1465.
- b) ACTA RECEPCION DIRECCION ASEO Y ORNATO FOLIO Nº F.A.P. 16-12 DE FECHA 21.11.2013 ARBOLADO Y AREAS VERDES BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO.
- c) ACTA RECEPCION DE LA DIRECCION DE TRANSITO Nº 10/2013 DEL 04.07.2013.


  
**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.  
 FIRMA Y TIMBRE

CLE / PSP / WVC.