

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 006/09
INGRESO D.O.M. N° 37/2009

LA REINA, 28 DE ENERO DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	
UBICACIÓN	CARLOS SILVA VILDOSOLA 9611		

UTM = \$ 37.614
 UF = \$ 21.288

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,000	0	5		5.147
Calzada	14,000	0	5		42.038
Jardines	0	0			
Tierra	5,000	0	5		8.573
				SUB TOTAL	55.764

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,000	0	5		15.788
Calzada	14,000	0	5		53.036
Jardines	0	0			
Tierra	5,000	0	5		22.578
				SUB TOTAL	91.402

PRESUPUESTO DE LA OBRA	942.254	2 %	18.845
------------------------	---------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$166.011
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	11/01/2009	11/01/2008	PERMISO SERVIU	08-3779
HASTA	15/01/2009	15/01/2008	DEPTO. TRANSITO	005/09
DÍAS	5	5	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	CONFORME
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

LUCIA PEZOA OTTESEN
 ARQUITECTA
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE

LPO/FVH