

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 133/09
INGRESO D.O.M. N° 6985/2009

LA REINA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA RUT 86.811.700-1 FONO 7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ RUT [REDACTED] FONO 7353009
UBICACIÓN	JULIA BERSTEIN ESQ CARLOS SILVA VIL 10451

UTM OCTUBRE 2009 = \$ 36.498
 UF 26/10/2009 = \$ 20.923

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	3,000	0	2		5.022
				SUB TOTAL	5.022

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	3,000	0	2		15.329
				SUB TOTAL	15.329

PRESUPUESTO DE LA OBRA	85.196	2 %	1.704
------------------------	--------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$22.055
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	29/10/2009	29/10/2009	PERMISO SERVIU	09-1965
HASTA	30/10/2009	30/10/2009	DEPTO. TRANSITO	137/09
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10021157
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

MARIA ISABEL FARIAS CATALDO
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE