

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 134/09**  
**INGRESO D.O.M. N° 6987/2009**

LA REINA, 05 DE NOVIEMBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	SIMON BOLIVAR 7458		

UTM OCTUBRE 2009 = \$ 36.498  
 UF 26/10/2009 = \$ 20.923

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	1,200	0	3		2.009
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		1.674
				SUB TOTAL	3.683

**OCUPACION VIA PUBLICA**

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	1,200	0	3		9.416
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		8.760
				SUB TOTAL	18.176

PRESUPUESTO DE LA OBRA	105.284	2 %	2.106
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$23.965
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	23/10/2009	23/10/2009	PERMISO SERVIU	09-1963
HASTA	25/10/2009	25/10/2009	DEPTO. TRANSITO	136/09
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10021158
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
---

**MARIA ISABEL FARIAS CATALDO**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE