

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 136/09
INGRESO D.O.M. N° 7117/2009

LA REINA, 30 DE OCTUBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	CAMILO MORI 1915		

UTM OCTUBRE 2009 = \$ 36.498
 UF 22/10/2009 = \$ 20.896

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,000	0	5		3.343
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	5		1.672
				SUB TOTAL	5.015

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,000	0	5		12.044
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	5		8.760
				SUB TOTAL	20.804

PRESUPUESTO DE LA OBRA	90.652	2 %	1.813
------------------------	--------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$27.632
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	16/10/2009	16/10/2009	PERMISO SERVIU	09-1943
HASTA	20/10/2009	20/10/2009	DEPTO. TRANSITO	139/09
DÍAS	5	5	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10021162
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

MARIA ISABEL FARIAS CATALDO
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE

MIFC/LPO/FVH