

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 137/09**  
**INGRESO D.O.M. N° 7118/2009**

LA REINA, 30 DE OCTUBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	VICENTE PEREZ ROSALES 760		

UTM OCTUBRE 2009 = \$ 36.498  
 UF 22/10/2009 = \$ 20.896

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	6,000	0	3		10.030
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		1.672
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>11.702</b>

**OCUPACION VIA PUBLICA**

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	6,000	0	3		25.184
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		8.760
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>33.944</b>

PRESUPUESTO DE LA OBRA	123.012	%2	2.460
------------------------	---------	----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$48.106
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	17/10/2009	17/10/2009	PERMISO SERVIU	09-1970
HASTA	19/10/2009	19/10/2009	DEPTO. TRANSITO	141/09
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10021156
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
---

**MARIA ISABEL FARIAS CATALDO**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE