

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 14 / 09
INGRESO D.O.M. N° 719/2009

LA REINA, 24 DE MARZO DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	4963507
UBICACIÓN	RIO LAUCA 649		

UTM FEBRERO 2009 = \$ 37.163
 UF 05/02/2009 = \$ 21.222

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,500	0	4		4.244
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	4.244

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,500	0	4		13.936
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	13.936

PRESUPUESTO DE LA OBRA	128.052	2 %	2.561
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$20.741
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	27/01/2009	27/01/2009	PERMISO SERVIU	09-196
HASTA	30/01/2009	30/01/2009	DEPTO. TRANSITO	016/2009
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	CONFORME
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

PATRICIA SAMUR PEÑA
 ARQUITECTA
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE

PSP/LPO/FVH