

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 154/09
INGRESO D.O.M. N° 7843/2009

LA REINA, 03 DE DICIEMBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	REBECA MATTE 2461		

UTM NOVIEMBRE 2009 = \$ 36.863
 UF 18/11/2009 = \$ 21.018

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	4,000	0	4		6.726
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	4		3.363
				SUB TOTAL	10.089

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	4,000	0	4		18.800
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	4		12.165
				SUB TOTAL	30.965

PRESUPUESTO DE LA OBRA	210.123	2 %	4.202
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$45.256
------------------	-------	----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	02/11/2009	02/11/2009	PERMISO SERVIU	09-2162
HASTA	05/11/2009	05/11/2009	DEPTO. TRANSITO	157/09
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10022048/09
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

MARIA ISABEL FARIAS CATALDO
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE