

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 161/09**  
**INGRESO D.O.M. N° 8548/2009**

LA REINA, 18 DE DICIEMBRE DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	TALINAY 346 CASA M Y H		

UTM DICIEMBRE 2009 = \$ 36.863  
 UF 16/12/2009 = \$ 20.994

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	3		11.756
Calzada	18,000	0	3		52.904
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	3		3.359
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>68.019</b>

**OCUPACION VIA PUBLICA**

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	3		28.753
Calzada	18,000	0	3		65.248
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	3		12.165
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>106.166</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	217.683	2 %	43.498
-------------------------------	---------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$217.683</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	21/12/2009	21/12/2009	PERMISO SERVIU	09-2368
HASTA	23/12/2009	23/12/2009	DEPTO. TRANSITO	163/09
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10022575/09
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

**MARIA ISABEL FARIAS CATALDO**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE