

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 36/09
INGRESO D.O.M. N° 1375/2009

LA REINA, 24 DE MARZO DE 2009

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
UBICACIÓN	ANDACOLLO 727		

UTM MARZO 2009 = \$ 36.866
 UF 10/03/2009 = \$ 21.017

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	8,000	0	3		23.539
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	3		3.363
				SUB TOTAL	26.902

OCUPACION VIA PUBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	8,000	0	3		32.073
Jardines	0	0			
Tierra	2,000	0	3		12.166
				SUB TOTAL	44.239

PRESUPUESTO DE LA OBRA	1.663.560	2 %	33.271
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$104.412
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	10/03/2009	10/03/2009	PERMISO SERVIU	09-410
HASTA	12/03/2009	12/03/2009	DEPTO. TRANSITO	034/09
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	CONFORME
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

PATRICIA SAMUR PEÑA
 ARQUITECTA
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE

PSP/LPO/FVH