

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 92/09**  
**INGRESO D.O.M. N° 4274/2009**

LA REINA, 22 DE JULIO DE 2009

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT [REDACTED]	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>LAUREANO GUEVARA 485</b>		

UTM JULIO 2009 = \$ 36.682  
 UF 13/07/2009 = \$ 20.922

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DIA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	7,000	0	3		20.504
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		1.674
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>22.178</b>

**OCUPACION VIA PUBLICA**

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	7,000	0	3		28.612
Jardines	0	0			
Tierra	1,000	0	3		8.804
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>37.416</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	450.125	2 %	9.003
-------------------------------	---------	-----	-------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>T O T A L</b>	<b>\$68.597</b>
-------------------------	------------------	-----------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	04/06/2009	04/06/2009	PERMISO SERVIU	09-1078
HASTA	06/06/2009	06/06/2009	DEPTO. TRANSITO	097/2009
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	CONFORME
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
---

**PATRICIA SAMUR PEÑA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE