

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 125/2011
INGRESO D.O.M. N° 4425/2011

LA REINA, 01 DE JULIO DE 2011

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
UBICACIÓN	MARIA MONVEL 1048		

UTM JUNIO 2011 = \$ 38.288
 UF 23/06/2011 = \$ 21.870

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	9,000	0	4		15.746
Calzada	49,000	0	4		150.025
Jardines	0	0			
Tierra	4,000	0	4		6.998
				SUB TOTAL	172.769

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	9,000	0	4		36.756
Calzada	74,000	0	4		260.741
Jardines	0	0			
Tierra	4,000	0	4		19.527
				SUB TOTAL	317.024

PRESUPUESTO DE LA OBRA	1.803.755	2 %	36.075
-------------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$525.868
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	04/07/2011	04/07/2011	PERMISO SERVIU	11-1957
HASTA	07/07/2011	07/07/2011	DEPTO. TRANSITO	104/2011
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10033715/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

CLE/PSP/FVH