

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 129/2011**  
**INGRESO D.O.M. N° 4647/2011**

LA REINA, 07 DE JULIO DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	ANDRES PRIETO MUÑOZ		
	RUT 13.445.143-2	FONO	7377843
<b>UBICACIÓN</b>	CARLOS OSSANDON 100		

UTM JULIO 2011 = \$ 38.441  
 UF 01/07/2011 = \$ 21.893

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	4,000	0	3		7.006
Calzada	0	0			
Jardines	4,000	0	3		7.006
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>14.012</b>

**OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	9,000	0	3		36.903
Calzada	0	0			
Jardines	4,000	0	3		19.605
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>56.508</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	442.437	2 %	8.849
-------------------------------	---------	-----	-------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$79.369</b>
-------------------------	--------------	-----------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	06/07/2011	06/07/2011	PERMISO SERVIU	11-2066
HASTA	08/07/2011	08/07/2011	DEPTO. TRANSITO	107/2011
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	100334124/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

CLE/PSP/FVH