

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 138/2011**  
**INGRESO D.O.M. N° 5090/2011**

LA REINA, 21 DE JULIO DE 2011

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	A Y L LTA.		
	RUT 77.952.690-9	FONO	8910899
PROFESIONAL RESPONSABLE	A Y L LTA.		
	RUT 77.952.690-9	FONO	8910899
UBICACIÓN	AV. LAS PERDICES 1263		

UTM JULIO 2011 = \$ 38.441  
 UF 19/07/2011 = \$ 21.930

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	7,000	0	3		12.281
				SUB TOTAL	12.281

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	15,000	0	3		57.662
Jardines	0	0			
Tierra	5,000	0	3		23.065
				SUB TOTAL	80.727

PRESUPUESTO DE LA OBRA	451.758	2 %	9.035
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	T O T A L	\$102.043
------------------	-----------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	01/08/2011	01/08/2011	PERMISO SERVIU	11-1453
HASTA	03/08/2011	03/08/2011	DEPTO. TRANSITO	112/2011
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	-----
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUPLENTE

CLE/FVH