

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 173/2011**  
**INGRESO D.O.M. Nº 5961/2011**

LA REINA, 30 DE AGOSTO DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>ANDRES PRIETO MUÑOZ</b>		
	RUT 13.445.143-2	FONO	7377843
<b>UBICACIÓN</b>	<b>HELSEBY 89478</b>		

UTM AGOSTO 2011 = \$ 38.518  
 UF 22/08/2011 = \$ 21.969

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,000	0	4		5.273
Calzada	14,000	0	4		43.060
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>48.333</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	8,000	0	4		33.511
Calzada	39,000	0	4		140.976
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>174.487</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	1.812.003	2 %	36.240
-------------------------------	-----------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$259.060</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	01/09/2011	01/09/2011	PERMISO SERVIU	11-2722
HASTA	04/09/2011	04/09/2011	DEPTO. TRANSITO	135/2011
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10035057/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 INSTALAR SERVICIO DE AGUA POTABLE

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH