

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 20/2011**  
**INGRESO D.O.M. Nº 694/2011**

LA REINA, 03 DE FEBRERO DE 2011

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b> | <b>EDUARDO FUENTES BENAVIDES</b><br>RUT 5.278.085-3 FONO 95967213 |
| <b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>     | <b>EDUARDO FUENTES BANAVIDES</b><br>RUT 5.278.085-3 FONO 95967213 |
| <b>UBICACIÓN</b>                   | <b>CARLOS DICKENS 2108</b>  |

UTM = \$ 37.681  
 UF = \$ 21.479

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

|          | M2    | M2/DIA | DÍAS | VALOR M2         | TOTAL        |
|----------|-------|--------|------|------------------|--------------|
| Acera    | 3,000 | 0      | 5    |                  | 5.155        |
| Calzada  | 0     | 0      |      |                  |              |
| Jardines | 0     | 0      |      |                  |              |
| Tierra   | 0     | 0      |      |                  |              |
|          |       |        |      | <b>SUB TOTAL</b> | <b>5.155</b> |

**OCUPACION VIA PUBLICA**

|          | M2    | M2/DIA | DIAS | VALOR M2         | TOTAL         |
|----------|-------|--------|------|------------------|---------------|
| Acera    | 8,000 | 0      | 5    |                  | 32.782        |
| Calzada  | 0     | 0      |      |                  |               |
| Jardines | 0     | 0      |      |                  |               |
| Tierra   | 0     | 0      |      |                  |               |
|          |       |        |      | <b>SUB TOTAL</b> | <b>32.782</b> |

|                               |           |     |        |
|-------------------------------|-----------|-----|--------|
| <b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b> | 1.616.145 | 2 % | 32.323 |
|-------------------------------|-----------|-----|--------|

|                         |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| <b>DERECHOS PAGADOS</b> | <b>TOTAL</b> | <b>\$70.260</b> |
|-------------------------|--------------|-----------------|

|       | RUPTURA    | OCUPACIÓN  | BOLETÍN Nº   |               |
|-------|------------|------------|--|---------------|
| DESDE | 31/01/2011 | 31/01/2011 | PERMISO SERVIU   | 82/2011       |
| HASTA | 04/02/2011 | 04/02/2011 | DEPTO. TRANSITO  | 022/2011      |
| DÍAS  | 5          | 5          | DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA                    | -----         |
|       |            |            | SET DE FOTOS   | CONFORME      |
|       |            |            | CLOQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO<br>LUGAR A OCUPAR (ACOTAR) | CONFORME      |
|       |            |            | CERTIFICADO DE METROGAS                                      | 10031253/2011 |
|       |            |            | ASEO Y ORNATO  | -----         |
|       |            |            | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                    | -----         |

**OBSERVACIONES**

|   |
|---|
| ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. |
|---|

**MARIA ISABEL FARIAS**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES SUBROGANTE

MIF/FTD/FVH