

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 200-B/2011**  
**INGRESO D.O.M. N° 7053/2011**

LA REINA, 24 DE OCTUBRE DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>ECHENIQUE 00 CARLOS OSSANDON</b>		

UTM OCTUBRE 2011 = \$ 38.634  
 UF 03/10/2011 = \$ 22.017

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	6,000	0	4		10.568
Calzada	21,000	0	4		64.730
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>75.298</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	21,000	0	4		78.813
Calzada	50,000	0	4		179.648
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>258.461</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	2.768.857	2 %	55.377
-------------------------------	-----------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$389.136</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	27/08/2011	27/08/2011	PERMISO SERVIU	11-3089
HASTA	30/08/2011	30/08/2011	DEPTO. TRANSITO	159/2011
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	1003529/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 REPARACION DE MATRIS, TRABAJOS DE EMERGENCIA.

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH