

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 200/2011**  
**INGRESO D.O.M. N° 6344/2011**

LA REINA, 19 DE OCTUBRE DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>TELEFONICA CTC</b>		
	RUT 90.635.000-9	FONO	3586957
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>JUAN SEPULVEDA N</b>		
	RUT 4.857.521-8	FONO	6365858
<b>UBICACIÓN</b>	<b>CARLOS OSSANDON – ECHEÑIQUE</b>		

UTM SEPTIEMBRE 2011 = \$ 38.557  
 UF 05/09/2011 = \$ 21.979

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	16,000	0	4		61.306
Calzada	15,000	0	4		57.836
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	119.142

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	12.000.000	2 %	240.000
-------------------------------	------------	-----	---------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$359.142</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE		29/08/2011	PERMISO SERVIU	-----
HASTA		01/09/2011	DEPTO. TRANSITO	-----
DÍAS		4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
			SET DE FOTOS	<b>CONFORME</b>
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	<b>CONFORME</b>
			CERTIFICADO DE METROGAS	-----
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. REGULARIZACIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA
---

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH