

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 201/2011
INGRESO D.O.M. N° 6708/2011

LA REINA, 04 DE OCTUBRE DE 2011

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	BANCO DE CHILE RUT 97.004.000-5 FONO 6321438
PROFESIONAL RESPONSABLE	DIEGO MUÑOZ ONELL RUT 13.922.321-7 FONO 76598973
UBICACIÓN	CARLOS OSSANDON ///// ENTRE P. DE GALES Y ECHEÑIQUE

UTM SEPTIEMBRE 2011 = \$ 38.557
 UF 20/09/2011 = \$ 21.998

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	37,500	0	10		65.994
Calzada	82,000	0	10		252.537
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	318.531

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	37,500	0	10		135.913
Calzada	82,000	0	10		290.334
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	426.247

PRESUPUESTO DE LA OBRA	4.754.933	2 %	95.099
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$839.877
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	03/10/2011	03/09/2011	PERMISO SERVIU	34665/2011
HASTA	12/10/2011	12/10/2011	DEPTO. TRANSITO	146/2011
DÍAS	10	10	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	-----
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
 PAVIMENTACION Y ACCESOS EN LA SUCURSAL

CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH