

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 207/2011**  
**INGRESO D.O.M. Nº 7720/2011**

LA REINA, 04 DE NOVIEMBRE DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>MARIA MONVEL 993</b>		

UTM OCTUBRE 2011 = \$ 38.634  
 UF 26/10/2011 = \$ 22.086

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	12,000	0	3		21.203
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>21.203</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	17,000	0	3		64.905
Calzada	20,000	0	3		75.336
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>140.241</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	1.821.653	2 %	36.433
-------------------------------	-----------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$197.877</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	09/11/2011	09/11/2011	PERMISO SERVIU	11-3464
HASTA	11/11/2011	11/11/2011	DEPTO. TRANSITO	163/2011
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10033715/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. SUPRIMIR ARRANQUE DE AGUA POTABLE
--

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH