

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 238/2011**  
**INGRESO D.O.M. Nº 8272/2011**

LA REINA, 16 DE DICIEMBRE DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>TALA 940</b>		

UTM NOVIEMBRE 2011 = \$ 38.827  
 UF 18/11/2011 = \$ 22.169

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,250	0	2		3.990
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>3.990</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,250	0	2		17.181
Calzada	15,000	0	2		58.241
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>75.422</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	448.035	2 %	8.961
-------------------------------	---------	-----	-------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$88.373</b>
-------------------------	--------------	-----------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	21/12/2011	21/12/2011	PERMISO SERVIU	11-3696
HASTA	22/12/2011	22/12/2011	DEPTO. TRANSITO	187/2011
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036822/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 INSTALACION DE AGUA POTABLE

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH