

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 245/2011**  
**INGRESO D.O.M. N° 9166/2011**

LA REINA, 30 DE DICIEMBRE DE 2011

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>CARLOS SILVA VILDOSOLA 8615</b>		

UTM DICIEMBRE 2011 = \$ 39.021  
 UF 26/12/2011 = \$ 22.283

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	1,500	0	2		2.674
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.674</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	2		30.436
Calzada	15,000	0	2		58.532
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>88.968</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	174.921	2 %	3.498
-------------------------------	---------	-----	-------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$95.140</b>
-------------------------	--------------	-----------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	16/12/2011	16/12/2011	PERMISO SERVIU	11-4010
HASTA	17/12/2011	17/12/2011	DEPTO. TRANSITO	188/2011
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036366
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. REPARAR ESCAPE EN ARRANQUE AP.(regularizacion )
--

**CARLOS LINEROS ECHEVERRIA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/FVH