

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 117/2012**  
**INGRESO D.O.M. N° 1578/2012**

LA REINA, 11 DE JUNIO DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
UBICACIÓN	ONOFRE JARPA 10372 PINTOR COSME SAN MATIN Y ALVARO CASANOVA		

UTM MARZO 2012 = \$ 39.412  
 UF 13/03/2012 = \$ 22.481

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	6,000	0	4		10.791
				SUB TOTAL	10.791

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	15,000	0	4		59.118
Jardines	0	0			
Tierra	11,000	0	4		44.930
				SUB TOTAL	104.048

PRESUPUESTO DE LA OBRA	654.125	2 %	13.083
------------------------	---------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$127.922
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	12/03/2012	12/03/2012	PERMISO SERVIU	12-724
HASTA	15/03/2012	15/03/2012	DEPTO. TRANSITO	084/2012
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036369/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 INSTALAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UD(REGULARIZACION DE PERMISO)

**PATRICIA SAMUR PEÑA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

PSP/FVH