

P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 118/2012
INGRESO D.O.M. Nº 2525/2012

LA REINA, 11 DE JUNIO DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA RUT 86.811.700-1 FONO 7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	COPERGO LTDA RUT 86.811.700-1 FONO 7371513
UBICACIÓN	BENJAMIN SUBERCASEAUX 9863 ESCRITOR MANUEL ROJAS

UTM ABRIL 2012 = \$ 39.570
 UF 23/04/2012 = \$ 22.581

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	14,000	0	2		44.258
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	44.258

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	44,000	0	2		162.633
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	162.633

PRESUPUESTO DE LA OBRA	1.976.427	2 %	39.529
-------------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$246.420
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	02/05/2012	02/05/2012	PERMISO SERVIU	12-712
HASTA	03/05/2012	03/05/2012	DEPTO. TRANSITO	087/2012
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036371/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. REPOSICION DE 1 PISTA CALZADA NORTE (REGULARIZACION DE PERMISO)
--

PATRICIA SAMUR PEÑA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

PSP/FVH