

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 119/2012**  
**INGRESO D.O.M. N° 9164/2011**

LA REINA, 11 DE JUNIO DE 2012

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	<b>COPERGO LTDA</b>		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	<b>IVAN ROMERO DIAZ</b>		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
<b>UBICACIÓN</b>	<b>CARLOS SILVA VILDOSOLA 10491</b>		

UTM DICIEMBRE 2011 = \$ 39.021  
 UF 26/12/2011 = \$ 22.283

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	6,000	0	2		10.696
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.696</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	15,000	0	2		58.532
Jardines	0	0			
Tierra	11,000	0	2		44.484
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>103.016</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	172.693	2 %	3.454
-------------------------------	---------	-----	-------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>T O T A L</b>	<b>\$117.166</b>
-------------------------	------------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	16/12/2011	16/12/2011	PERMISO SERVIU	11-4008
HASTA	17/12/2011	17/12/2011	DEPTO. TRANSITO	085/2012
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036367/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 INSTALAR SERVICIO DE UNION DOMICILIARIA(regularización de permiso)

**PATRICIA SAMUR PEÑA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

PSP/FVH