

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 120/2012
INGRESO D.O.M. N° 9165/2011

LA REINA, 11 DE JUNIO DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	IVAN ROMERO DIAZ		
	RUT 9.839.065-0	FONO	7353009
UBICACIÓN	EL ALICANTO 596 C		

UTM DICIEMBRE 2011 = \$ 39.021
 UF 26/12/2011 = \$ 22.283

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	2,000	0	3		3.565
Calzada	16,350	0	3		51.006
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	54.571

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	3		30.436
Calzada	32,000	0	3		118.234
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	148.670

PRESUPUESTO DE LA OBRA	1.162.949	2 %	23.259
-------------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$226.500
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	03/12/2011	03/12/2011	PERMISO SERVIU	11-4017
HASTA	05/12/2011	05/12/2011	DEPTO. TRANSITO	086/2012
DÍAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036367/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
 REPARAR ESCAPE DE MATRIZ A.P. (regularizacion)

PATRICIA SAMUR PEÑA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

PSP/FVH