

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 142/2012**  
**INGRESO D.O.M. N° 4047/2012**

LA REINA, 10 DE JULIO DE 2012

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
<b>UBICACIÓN</b>	JULIA BERSTEIN 201		

UTM JUNIO 2012 = \$ 39.689  
 UF 25/06/2012 = \$ 22.627

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,000	0	4		5.431
Calzada	14,000	0	4		44.350
Jardines	3,000	0	4		5.431
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>55.212</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	3,000	0	4		16.669
Calzada	69,000	0	4		252.422
Jardines	8,000	0	4		34.529
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>303.620</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	1.980.541	2 %	39.611
-------------------------------	-----------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$398.443</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	18/06/2012	18/06/2012	PERMISO SERVIU	12-1754
HASTA	21/06/2012	21/06/2012	DEPTO. TRANSITO	105/2012
DÍAS	4	4	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10041027/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 INSTALACION SERVICIO DE AP. Y UD.

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH