

P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 41/2012
INGRESO D.O.M. Nº 9344/2011

LA REINA, 27 DE FEBRERO DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
PROFESIONAL RESPONSABLE	COPERGO LTDA		
	RUT 86.811.700-1	FONO	7371513
UBICACIÓN	MARIA MONVEL 2050		

UTM ENERO 2012 = \$ 39.138
 UF 03/01/2012 = \$ 22.301

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	35,000	0	15		327.817
Jardines	8,000	0	15		42.817
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	370.634

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	75,000	0	15		810.157
Jardines	13,000	0	15		154.986
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	965.143

PRESUPUESTO DE LA OBRA	2.826.302	2 %	56.526
-------------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	T O T A L	\$1.392.303
-------------------------	------------------	--------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	29/02/2012	29/02/2012	PERMISO SERVIU	11-4540
HASTA	14/03/2012	14/03/2012	DEPTO. TRANSITO	030/2012
DÍAS	15	15	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10036367/2011
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
 RENOVACION DE COLECTOR 30 MTS. LINEALES

MAURICIO GARRIDO ARABIA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

MGA/JGS/FVH