

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 227/2012
INGRESO D.O.M. N° 4837/2012

LA REINA, 05 DE OCTUBRE DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	CONSTRUCTORA COLLICO LTDA. RUT 77.113.720-2 FONO 2340175
PROFESIONAL RESPONSABLE	CONSTRUCTORA COLLICO LTDA. RUT 77.113.720-2 FONO 2340175
UBICACIÓN	HELSEBY 10010

UTM = \$ 39.649
 UF = \$ 22.599

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	69,650	0	2		125.884
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	125.884

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	69,650	0	2		254.744
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	254.744

PRESUPUESTO DE LA OBRA	3.875.838	2 %	77.517
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$458.145
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	30/07/2012	30/07/2012	PERMISO SERVIU	38206/2012
HASTA	31/07/2012	31/07/2012	DEPTO. TRANSITO	-----
DÍAS	2	2	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10041435/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. ACCESO VEHICULAR REGULARIZACION DE PERMISO

CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH