

P E R M I S O DE OBRA MENOR: Nº 333/2012
INGRESO D.O.M. Nº 7916/2012

LA REINA, 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	GUSTAVO CARVAJAL CORREA RUT [REDACTED] FONO [REDACTED]
PROFESIONAL RESPONSABLE	GUSTAVO CARVAJAL CORREA RUT [REDACTED] FONO [REDACTED]
UBICACIÓN	LORELEY 1628

UTM = \$ 39.966
 UF = \$ 22.872

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	10		12.803
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	12.803

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	17,000	0	10		67.143
Calzada	25,000	0	10		95.918
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	163.061

PRESUPUESTO DE LA OBRA	470.042	2 %	9.401
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$185.265
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN Nº	
DESDE	05/12/2012	05/12/2012	PERMISO SERVIU	12-4377
HASTA	09/12/2012	09/12/2012	DEPTO. TRANSITO	278/2012
DÍAS	05	05	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10043814/2012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. INSTALACION DE MEDIDOR Y UNION DE ALCANTARILLADO

CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH