

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 134/2013**  
**INGRESO D.O.M. N° 2563/2013**

LA REINA, 26 DE ABRIL DE 2013

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	AGUAS ANDINAS S.A RUT 61.808.000-5 FONO 4962701
PROFESIONAL RESPONSABLE	AGUAS ANDINAS S.A RUT 61.808.000-5 FONO 4962701
UBICACIÓN	JOSE ZAPIOLA 7666 A

UTM ABRIL 2013 = \$ 40.125  
 UF 17/04/2013 = \$ 22.897

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	9,000	0	3		16.486
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	16.486

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	14,000	0	3		56.576
Calzada	45,000	0	3		168.525
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	225.101

PRESUPUESTO DE LA OBRA	231.946	2 %	4.639
------------------------	---------	-----	-------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$246.226
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	01/02/2013	01/02/2013	2563276	PERMISO SERVIU
HASTA	03/02/2013	03/02/2013	13-1081	DEPTO. TRANSITO
DÍAS	3	3	139/2013	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA
			-----	SET DE FOTOS
			CONFORME	CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO
			CONFORME	LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)
			10045781/2013	CERTIFICADO DE METROGAS
			-----	ASEO Y ORNATO
			-----	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. REPARACION COLECTOR
--

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH