

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 142/2013**  
**INGRESO D.O.M. N° 3733/2013**

LA REINA, 28 DE MAYO DE 2013

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	AGUAS ANDINAS S.A RUT 61.808.000-5	FONO	4962701
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	AGUAS ANDINAS S.A RUT 61.808.000-5	FONO	4962701
<b>UBICACIÓN</b>	SIMON BOLIVAR 8881		

UTM MAYO 2013 = \$ 40.286  
 UF 27/05/2013 = \$ 22.919

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	8,000	0	5		14.668
Calzada	47,040	0	5		150.937
Jardines	6,600	0	5		12.101
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>177.706</b>

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	13,000	0	5		53.178
Calzada	107,040	0	5		394.142
Jardines	6,600	0	5		29.973
Tierra	0	0			
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>477.293</b>

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	6.260.783	2 %	125.216
-------------------------------	-----------	-----	---------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$780.215</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	30/05/2013	30/05/2013	PERMISO SERVIU	2569175
HASTA	04/06/2013	04/06/2013	DEPTO. TRANSITO	13-1668
DÍAS	6	6	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	177/2013
			SET DE FOTOS	-----
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10046648/2013
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.  
 POR INSTALACION ARRANQUE AP

**JORGE CORDOVA OBREQUE**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

JCO/PSP/FVH