

**P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 152/2013**  
**INGRESO D.O.M. N° 3250/2013**

LA REINA, 10 DE MAYO DE 2013

<b>CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO</b>	CONSTRUCTORA SANTA RITA S.A. RUT 96.865.770-4 FONO 2-3256711
<b>PROFESIONAL RESPONSABLE</b>	CONSTRUCTORA SANTA RITA S.A. RUT 96.865.770-4 FONO 2-3256711
<b>UBICACIÓN</b>	ALCALDE MANUEL DE LA LASTRA CON FRANCISCO BILBAO

UTM MAYO 2013 = \$ 40.286  
 UF 08/05/2013 = \$ 22.964

**ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	16,000	0	4		29.395
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	29.395

**OCUPACIÓN VIA PÚBLICA**

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	21,000	0	4		82.183
Calzada	45,000	0	4		169.201
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	251.384

<b>PRESUPUESTO DE LA OBRA</b>	609.875	2 %	12.198
-------------------------------	---------	-----	--------

<b>DERECHOS PAGADOS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>\$292.977</b>
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	13/05/2013	13/05/2013	2566305	
HASTA	16/05/2013	16/05/2013	PERMISO SERVIU	46513/2011
DÍAS	4	4	DEPTO. TRANSITO	-----
			DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10046791/2013
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

**OBSERVACIONES**

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. REPARACION DE VEREDA EN MAL ESTADO
---

**CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA**  
 ARQUITECTO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

CLE/PSP/FVH