

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 180/2013
INGRESO D.O.M. N° 3867/2013

LA REINA, 03 DE JUNIO DE 2013

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	CONSTRUCTORA GHG S.A		
	RUT 78.570.630-7	FONO	3652900
PROFESIONAL RESPONSABLE	CONSTRUCTORA GHG S.A		
	RUT 78.570.630-7	FONO	3652900
UBICACIÓN	CARLOS OSSANDON 1231		

UTM MAYO 2013 = \$ 40.286
 UF 31/05/2013 = \$ 22.886

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	64,750	0	10		118.549
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	118.549

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	64,750	0	10		240.810
Calzada	65,000	0	10		241.716
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	482.526

PRESUPUESTO DE LA OBRA	4.781.813	2 %	95.636
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$696.711
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	20/05/2013	20/05/2013	PERMISO SERVIU	2570356
HASTA	29/05/2013	29/05/2013	DEPTO. TRANSITO	39198/2013
DÍAS	10	10	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	185/2013
			SET DE FOTOS	-----
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	CONFORME
			ASEO Y ORNATO	10046476/2013
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONFORME

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. CONSTRUCCION ENSANCHE DE CALZADA FRENTE BANCO SECURITY "RENOVACION DE PERMISO"

JORGE CORDOVA OBREQUE
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

JCO/PSP/FVH