

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 238/2015
INGRESO D.O.M. N° 6999/2015

LA REINA, 02 DE OCTUBRE DE 2015

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	AGUAS ANDINAS S.A.		
	RUT 61.808.000-5	FONO	4962701
PROFESIONAL RESPONSABLE	AGUAS ANDINAS S.A.		
	RUT 61.808.000-5	FONO	4962701
UBICACIÓN	MARIA MONVEL 2127		

UTM SEPTIEMBRE 2015 = \$ 44.243
 UF 28/09/2015 = \$ 25.335

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	12,000	0	1		425.630
				SUB TOTAL	425.630

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA SERVICIOS

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	0	0			
Calzada	42,000	0	4		520.298
				SUB TOTAL	520.298

USO MAQUINARIA Y OTROS DERECHOS

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$945.928
-------------------------	--------------	-----------

	RUPTURA
DESDE	12/10/2015
HASTA	12/10/2015
DÍAS	1
	OCUPACIÓN
DESDE	12/10/2015
HASTA	15/10/2015
DÍAS	4

BOLETÍN N°	2910271
PERMISO SERVIU	13-74
DEPTO. TRANSITO	273/2015
DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PÚBLICA	-----
SET DE FOTOS	CONFORME
CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
CERTIFICADO DE METROGAS	10059077/2015
ASEO Y ORNATO	-----
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.

SOLO ESTARÁ PERMITIDO REALIZAR FAENAS EN LOS DÍAS HÁBILES EN JORNADA DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 19:00 HRS. Y DÍAS SÁBADOS DE 09:00 A 14:00 HRS. FESTIVOS EN NINGÚN HORARIO.

ESTO SERA FISCALIZADO POR INSPECTORES MUNICIPALES.

REPARACION DE PAVIMENTO

CLE/BSP/FVH

