

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 344/2013
INGRESO D.O.M. N° 6973/2013

LA REINA, 02 DE OCTUBRE DE 2013

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	INMOBILIARIA CINCO REINAS SPA. RUT 76.222.308-2 FONO 23330993
PROFESIONAL RESPONSABLE	INMOBILIARIA CINCO REINAS SPA. RUT 76.222.308-2 FONO 23330993
UBICACIÓN	SIMON BOLIVAR 8881

UTM SEPTIEMBRE 2013 = \$ 40.447
 UF 27/09/2013 = \$ 23.086

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	32,200	0	10		59.471
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	59.471

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DÍAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	37,200	0	10		141.484
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	141.484

PRESUPUESTO DE LA OBRA	3.092.720	2 %	61.854
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$262.809
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	14/10/2013	14/10/2013	2613448	
HASTA	23/10/2013	23/10/2013	PERMISO SERVIU	13-2772
DÍAS	10	10	DEPTO. TRANSITO	360/2013
			DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO	CONFORME
			LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	
			CERTIFICADO DE METROGAS	10051628/2013
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
 REPOSICIÓN DE ACCESO VEHICULAR Y CAMARADA UD.

CLE/ESP/EVH


 CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES