

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 350/2013
INGRESO D.O.M. N° 5998/2013

LA REINA, 02 DE OCTUBRE DE 2013

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA LTDA. RUT 78.294.470-3 FONO 24491250		
PROFESIONAL RESPONSABLE	CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA LTDA. RUT 78.294.470-3 FONO 24491250		
UBICACIÓN	AV. PRINCIPE DE GALES 6465		

UTM OCTUBRE 2013 = \$ 40.447
 UF 02/10/2013 = \$ 23.043

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DÍA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	88,240	0	10		162.666
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	162.666

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DÍA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	158,240	0	10		582.097
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	582.097

PRESUPUESTO DE LA OBRA	3.117.159	2 %	62.343
------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$807.106
------------------	-------	-----------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	14/10/2013	14/09/2013		2613892
HASTA	23/10/2013	23/10/2013	PERMISO SERVIU	38709/2013
DIAS	10	10	DEPTO. TRANSITO	352/2013
			DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	-----
			SET DE FOTOS	CONFORME
			CROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO	CONFORME
			LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	10045954/2013
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CONFORME

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU. ACCESOS Y VEREDAS

CLE/BSP/EVH



 CARLOS LINEROS BOBEVERRIA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES