

P E R M I S O DE OBRA MENOR: N° 293/2013
INGRESO D.O.M. N° 5993/2013

LA REINA, 22 DE AGOSTO DE 2013

CONTRATISTA Y/O PROPIETARIO	AGUAS ANDINAS S.A	RUT	61.808.000-5	FONO	4962701
PROFESIONAL RESPONSABLE	AGUAS ANDINAS S.A	RUT	61.808.000-5	FONO	4962701
UBICACIÓN	VALENZUELA PUELMA 8201				

UTM AGOSTO 2013 = \$ 40.326
 UF 13/08/2013 = \$ 22.999

ROTURA Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTO

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	7,000	0	3		12.879
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	12.879

OCUPACIÓN VIA PÚBLICA

	M2	M2/DIA	DIAS	VALOR M2	TOTAL
Acera	72,000	0	3		267.361
Calzada	0	0			
Jardines	0	0			
Tierra	0	0			
				SUB TOTAL	267.361

PRESUPUESTO DE LA OBRA	3.738.094	2 %	74.762
-------------------------------	-----------	-----	--------

DERECHOS PAGADOS	TOTAL	\$355.002
-------------------------	--------------	------------------

	RUPTURA	OCUPACIÓN	BOLETÍN N°	
DESDE	02/09/2013	02/09/2013	PERMISO SERVIU	2588122
HASTA	04/09/2013	04/09/2013	DEPTO TRANSITO	13-439
DIAS	3	3	DEPTO. INFRAESTR. URB. Y UTILIDAD PUBLICA	294/2013
			SET DE FOTOS	-----
			GROQUIS DE EMPLAZAMIENTO INDICADO	CONFORME
			LUGAR A OCUPAR (ACOTAR)	CONFORME
			CERTIFICADO DE METROGAS	100438172012
			ASEO Y ORNATO	-----
			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-----

OBSERVACIONES

ESTA AUTORIZACIÓN NO DA DERECHO A EFECTUAR OBRAS DE ROTURA DE PAVIMENTO, MIENTRAS NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL SERVIU.
 REPARACIÓN CALZADA HORMIGON POR INSTALC. DE ALCANTARILLADO


 CLE/ESP/EV6


CARLOS LINEROS ECHEVERRÍA
 ARQUITECTO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES